

Приложение №1

к техническому заданию

Список необходимых пусконаладочных работ серверного оборудования с целью создания системы отказоустойчивых вычислительных узлов.

1. Проверка работоспособности сервера.
2. Создание RAID1 на SD картах.
3. Создание RAID6+1HotSpare.
4. Установка совместимой ESXi.
5. Внесение настройки ESXi предоставленные заказчиком.
6. Настройка модуля доступа к гипервизору – сети предоставляет заказчик.
7. Доставка оборудования в регион эксплуатации.
129366, город Москва, пр-кт Мира, д.150

Директор департамента
информационных технологий



Шибает В.И.